

Miernik Brymen BM829

True RMS (AC i DC), USB

Specyfikacja techniczna:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- True RMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Pomiar temperatury
 - dwukanałowy
- Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- REC - rejestracja wartości MAX, MIN, MAX-MIN i AVG
- CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN i MAX-MIN impulsów
- EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
- Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
- Lo-Z - pomiary napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)
- AutoCheck - automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
- Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

PARAMETRY FIZYCZNE

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - ACV, DCV, Hz, nS: max 9999, mV, DCA, ACA, R, C: max 6000
- Wyświetlacz podwójny
- Próbkowanie: 5 razy/s
- Wskaźnik analogowy - Bargraf
 - Liczba segmentów 41
 - Próbkowanie 60 razy/s
 - Podświetlenie wyświetlacza

Zasilanie

- bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) 1 szt.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 30 min. bezczynności

Warunki pracy:

- 0°C÷45°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.45°C

Warunki przechowywania:

- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%

Maksymalna wysokość pracy:

- 2000m n.p.m.

Wymiary i masa

Wys.(Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa
208	103	64.5	635g

Producent

- BRYMEN

Wyposażenie standardowe

- Przewody pomiarowe (para)
- Sonda typu K do pomiaru temperatury
- Holster ochronny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi